



PRODUCENT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numer Jednostki Notyfikowanej: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Numer Jednostki Notyfikowanej:2777

PL

ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI DLA DZIECI



Wszystka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszywkach oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

Ograniczenia użytkowania

Ta odzież powinna być zapięta przez cały czas użytkowania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Utrzymuj w czystości. W razie nieodwracalnego zaniku właściwości ostrzegawczych tej odzieży, należy ją wymienić na nową i zutylizować. Odzież zmieniona lub posiadająca dodatkowe etykiety albo logo nie spełnia parametrów deklarowanej Normy.

Składowanie

NIE wolno składować tej odzieży w miejscu narażonym na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego. Odzież mokrą należy całkowicie wysuszyć przed złożeniem na miejsce składowania. Jedynie odzież czysta spełnia parametry Normy. Odzież nieodwracalnie uszkodzona, zaplamiona lub wyblakła powinna być natychmiast wymieniona i zutylizowana.

Konserwacja

Informacje odnośnie sposobu konserwacji zawiera wszywka. . Producent nie ponosi odpowiedzialności za produkt w przypadku nie stosowania się do zaleceń zawartych we wszywkach, a także w przypadku ich usunięcia lub zmiany.

Dopuszczalna ilość prai została oznaczona na wszywce. Najwyższa dopuszczalna ilość cykli prania nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na okres użytkowania tego produktu. Zależy on również od sposobu użytkowania, konserwacji, składowania itd. Odzież powinna zostać wymieniona i zutylizowana gdy : 1. Osiągnięto najwyższą ilość prai. 2. Materiał zostanie uszkodzony, rozerwany lub wyblakły. 3. Wyblakną właściwości odbłaskowe taśmy. 4. Odzież zostanie trwale zanieczyszczona, przerwana, przypalona lub przetarta.

Wszystki dotyczące prania:te wszywki w odzieży zawierają

szczegóły odnośnie sposobu konserwacji

Taśma odbłaskowa i wszywki

Nie wolno prasować taśmy odbłaskowej ani wszywek.

	Maksymalna temperatura 30°C, proces łagodny		Nie wirować		Nie prasować
	Maksymalna temperatura 40°C, pranie delikatne		Wirowanie na niskich obrotach		Maksymalna temperatura prasowania 110°C
	Maksymalna temperatura 40°C, pranie normalne		Wirowanie normalne		Maksymalna temperatura prasowania 150°C
	Maksymalna temperatura 60°C, pranie normalne		Suszenie w rozwieszeniu		Nie czyścić chemicznie
	Nie wybielać		Suszenie w rozwieszeniu bez wyciśnięcia		Profesjonalne czyszczenie chemiczne

MAX 50x | Maksimum 50 prai

MAX 25x | Maksimum 25 prai

MAX 12x | Maksimum 12 prai

MAX 5x | Maksimum 5 prai